

Bauherrschaft: Musikgesellschaft, 3860 Meiringen

Objekt: Wiederaufbau Musikhaus, Pfrundmattenstrasse 3, 3860 Meiringen

## Nordfassade

Massstab: 1:50 Objekt Nr.: 85.11 Planungsphase: Ausführung Datum: 11. Juli 2011

Grösse: 63/29.7=0.19m<sup>2</sup> Bezugskote -0.20 = 597.64 m.ü.M. Gez.: S. Guinand Gep.: D. Gisler

### ARCHITEKTURBÜRO RAESS

INHABER DANIEL GISLER  
RUDENZ 10, 3860 MEIRINGEN

Tel: 033 / 971 41 46

Fax: 033 / 971 02 43

E-mail: info@raess-arch.ch

#### Materialien

	Bestehend		Elektro	LS	Lichtsacht
	Neu		Wasser	MFB	Metallfensterbank
	Abbruch		Schmutzwasser	MZ	Metallzarge
	Beton		Sauberwasser/ Dachwasser	NFB	Naturfensterbank
	Backstein tragend		Marchlinie	OK	Oberkant
	Backstein nicht tragend	<b>Legende</b>		R	Roh
	Kalksandstein tragend	B	Boden	RAD	Radiator
	Kalksandstein nicht tragend	BR	Brüstung	RAF	Rafflamellen
	Dämmung	D	Decke	RH	Raumhöhe
	Trittschalldämmung	DA	Decke	S	Steigung
	Unterlagsboden	DA	Dampfzug	Si	Sickerschicht
	Holz	DW	Dachwasser	SS	Schlammstamm
	Holzwerkstoffe	DF	Dachfenster	ST	Sturz
	Vollholz/ Brettschichtholz	ES	Einlaufschacht	SW	Schwelle
	Leichtbauwand	F	Fertig	TU	Tumbler
	Reserve	FLP	Feuerlöschposten	UK	Unterkant
		K	Kurbel	WM	Waschmaschine
		KS	Kontrollschacht		

#### Masse

Türhöhen verstehen sich ab OK fertig Boden, resp. ab OK Schwelle bis UK roher Sturz.

Fensterhöhen gelten ab OK fertig Bank bis UK rohem Sturz, Brüstungshöhen gelten ab OK fertigem Boden bis UK fertig Fensterbank

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu prüfen, Massdifferenzen sind sofort der Bauleitung zu melden

Es sind stets auch die Schnitt- und Detailpläne zu beachten, für sämtliche Eisenbetonarbeiten siehe auch Ing. - Pläne.



#### Revisionen

Datum:	Modifikation:
07.08.2011	Dachform von Pult - zu Satteldach geändert

